

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores

Presidencia

La Paz, 1 de junio de 2022 P.I.E. Nº 683/2021-2022

Señor
Luís Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, quien solicita al Señor Ministro de Obras, Públicas, Servicios y Vivienda, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

Señor Ministro, a través de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos - NAABOL: "1. Informe, si la pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija, estaría en condiciones necesarias para que los dos nuevos aviones Boing 737-300, adquiridos por la Empresa Pública Boliviana de Aviación (BoA), destinados para el servicio de rutas troncales a escala nacional, realicen sus operaciones en este aeropuerto. Adjunte documentación de respaldo. --- 2. Informe si las aeronaves de la Empresa Pública Boliviana de Aviación (BoA), de la "serie A330 empresa Airbus", podrán realizar sus operaciones con normalidad, en la pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija. --- 3. Informe, cuál es el estado actual del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija. Adjunte documentación de respaldo. --- 4. Informe, cuáles fueron los trabajos de mantenimiento durante la presente gestión, para el buen funcionamiento del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija. Adjunte documentación de respaldo."

Con este motivo, reiteramos al Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE

CÁMARA DE SENADORES

SENADOR SECRETARIO
SEN. Miguel Angel Rejas Vargas
TERCER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



La Paz. MOPSV/DESP. Nº

/2022

PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

MINISTERIO DE OBRAS

CAMARA SENADORES INDÍGENA ORIGIN No. EJEIL LARE Ho. FOLKS

Señor

Luis Alberto Arce Catacora

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Presente.-

Ref.: Respuesta a Petición de Informe Escrito Nº 683/2021-2022

MESTERNO DE LA PRESIDENTA

COM BENERAL OF GESTION LESISLATE A

De mi mayor consideración:

En cumplimiento a la Minuta de Instrucción MP.VCGG-DGGLP 346/2022, de fecha 10 de junio de 2022, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito PIE Nº 683/2021-2022 de fecha 1 de junio de 2022, enviada por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Informe, si la pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija, estaría en condiciones necesarias para que los dos nuevos aviones Boing 737-300, adquiridos por la Empresa Pública Boliviana de Aviación (BoA), destinados para el servicio de rutas troncales a escala nacional, realicen sus operaciones en este aeropuerto. Adjunte documentación de respaldo.

RESPUESTA.

El Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija se encuentra en condiciones de operabilidad, en consecuencia, todo operador puede programar sus operaciones desde y hacia dicho aeropuerto, cumpliendo con la normativa aeronáutica en actual vigencia.

2. Informe si las aeronaves de la Empresa Pública Boliviana de Aviación (BoA), de la "serie A330 empresa Airbus", podrán realizar sus operaciones con normalidad, en la pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija.

RESPUESTA.

Toda la información necesaria para la planificación de operaciones en el aeródromo "Cap. Oriel Lea Plaza" de la ciudad de Tarija, se encuentra publicada en el AIP Bolivia y es la información oficial a nivel internacional para que cualquier operador Nacional o

Página 1 de 2

www.oopp.gob.bo

LEGISLATIVO Y REDACCION Av. Mariscal Santa Cruz – esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso.

La Paz - Bolivial

Telf.: (591-2)-2119999 - 2156600

Internacional, con el objetivo de que programe operaciones desde y hacia el aeródromo de referencia.

3. Informe, cuál es el estado actual del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija. Adjunte documentación de respaldo.

RESPUESTA.

Remítase a la respuesta de las preguntas 1 y 2

4. Informe, cuáles fueron los trabajos de mantenimiento durante la presente gestión, para el buen funcionamiento del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija. Adjunte documentación de respaldo.

RESPUESTA.

La entidad Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos — NAABOL, ha ejecutado distintos trabajos de mantenimiento tanto en las áreas operativas, como en las áreas de acceso público, del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza del Departamento de Tarija, las cuales se detallan a continuación:

- Mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica en Calle de rodaje "ALFA".
- Mantenimiento, reemplazo y bacheo de carpeta asfáltica en distintos sectores de la pista 13/31.
- Segado y corte de maleza en franjas de seguridad y perímetro del aeropuerto.
- Mantenimiento y rehabilitación de tramos con erosión en vías perimetrales.
- Mantenimiento y repintado de la señalización horizontal en pistas y plataforma.
- Mantenimiento del sistema de baños y áreas públicas en la Terminal de pasajeros.

Servicios y Vivienda

A PEUP MACIONAL DE BOLIVIA

Mantenimiento de áreas verdes en área pública.

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.

FFL/jclo Cc.Archivo HR. E/2022-09500

Página 2 de 2